



安信检测

AMT



检测报告

报告编号: RH20240101134

项目名称: 总排口自动监测比对检测

委托单位: 山东万达化工有限公司

注意事项

1、报告无“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。

2、报告涂改无效,报告无编制、审核、授权签字人签字无效。

3、报告无骑缝章,未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。

4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到检测报告5日内以书面形式提出复

检申请。

始记录一并存档。

山东安特检测有限公司

地址:威海市环翠区威海路111号

电话:0631-5211111

网址:www.anta.com.cn

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 1 页 共 5 页

委托单位	山东万达化工有限公司
------	------------

受检单位地址	山东省东营市垦利区永莘路 68 号		
委托时间	2024 年 01 月 04 日	完成时间	2024 年 03 月 27 日

采样依据	/
检测项目	氨氮（以 N 计）、化学需氧量（Cr ₂ O ₇ ²⁻ ）

检测依据	HJ 535-2009、HJ 828-2017
------	-------------------------

山东安特检测有限公司

检测报告

第 2 页 共 5 页

1. 依据

- 1.1 《污水监测技术规范》HJ 911-2019
- 1.2 《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）验收技术规范》HJ 355-2018

山东安特检测有限公司

检测报告

第 3 页 共 5 页

表 4-1 废水（CODcr）自动监测设备比对监测结果

排污企业名称		山东东元石化有限公司			现场监测日期		2024.03.27
	测点名称	总排口			分析日期		2023.03.27
	工况	95%			样品类型		废水
	测试项目	CODcr			自动仪器现值与标准范围		10~1000 mg/L
	样品编号	仪器测试时间	自动仪器测定值（mg/L）	标准样品浓度（mg/L）	绝对误差（mg/L）	标准限值（mg/L）	结果评定
	H20240101134-04	12:26	22.135		-2.865	25	合格
	H20240101134-06	14:04	22.135		-2.865	25	合格
CODcr ≤ 30 mg/L (f)							
注：f = 20, 25, 30, 35 mg/L 时，f = 0.05, 0.075, 0.1, 0.125							
f = 40, 50, 60, 70, 80, 100 mg/L 时，f = 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4							
f = 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mg/L 时，f = 0.45, 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.0							
f = 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mg/L 时，f = 1.05, 1.15, 1.3, 1.45, 1.6, 1.8, 2.0							
比对结果		合格					
参比方法		化学需氧量（CODcr）：水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017					
依据							

表 4-2 废水(氨氮)自动监测设备比对监测结果

表 4-2 凉水(氨氮)自动监测设备比对监测结果													
序号	井号	井名	井深/m	井口直径/mm	井底直径/mm	井壁厚度/mm	井底标高/m	井口标高/m	井口方位角/°	井口坐标	井底坐标	井底方位角/°	井底坐标
1	W-01	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
2	W-02	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
3	W-03	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
4	W-04	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
5	W-05	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
6	W-06	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
7	W-07	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
8	W-08	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
9	W-09	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
10	W-10	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
11	W-11	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
12	W-12	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
13	W-13	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
14	W-14	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
15	W-15	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
16	W-16	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
17	W-17	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
18	W-18	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
19	W-19	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
20	W-20	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
21	W-21	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
22	W-22	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
23	W-23	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
24	W-24	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
25	W-25	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
26	W-26	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
27	W-27	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
28	W-28	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
29	W-29	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
30	W-30	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
31	W-31	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
32	W-32	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
33	W-33	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100
34	W-34	王庄	100	100	80	10	100	100	0	100	100	0	100

山东安捷检测技术有限公司 检测报告

****报告结束****

