






检测报告

山东恒利检测技术有限公司

SDHL 检字 (2024) HJ0417

第 1 页 共 3 页

项目名称

检测日期


报告编号

委托单位

检测地点

检测项目

检测结果





检测报告

山东恒利检测技术有限公司

SDHL-2024-01 (2024) HJ0411

第 2 页/共 3 页

4. 检测数据

4.1 无组织废气

表 2 无组织废气检测结果

采样时间	检测项目	单位	检测点位	样品编号	检测结果
2024.2.29	苯并[a]芘	mg/m ³	上风向 1#	24H0411DQ1001	ND
			下风向 2#	24H0411DQ1002	ND

HJ0411

HJ0411

HJ0411

